ТОО « Юг Азия Сервис»
РК, г.Шымкент, Аль- Фарабийский ,
мкр. Спортивный , д.4, кв.36.
БИН: 220640035821
ИИК: KZ78601A291000592601
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZK

ТОО « Юг Азия Сервис»
РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский ,
мкр. Спортивный , д.4, кв.36.
БИН: 220640035821
ИИК: KZ78601A291000592601
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZK

13 января 2026 г. г.Шымкент

Акт
проверки пожарных гидрантов

Проверяемый объект:
Наименование организации: ТОО «ZIYATKER TURAN»
Адрес объекта: г. Шымкент, район Каратау, Жилой массив Тассай, здание 301/3

Цель проверки:
Оценка технического состояния пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к применению при пожаре, в соответствии с нормативными требованиями.

№	Место установки гидранта (адрес, ориентир)	Состояние колодца (плита, стенки, дно)	Состояние крышки (наличие, целостность, исправность)	Состояние подводящих сетей (герметичность, отсутствие утечек)	Наличие воды в колодце	Проверка работоспособности (пуск воды, давление)	Обнаруженные недостатки
1	ТОО «ZIYATKER TURAN»	удовлетворительно	Целая, исправна	Герметичен Отсутствуют	нет	3,0	нет

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
Всего проверено пожарных гидрантов: 1 шт.
Из них исправных: 1 шт.
Требующих ремонта: нет.
Недоступных или заблокированных: нет.
Отсутствующих: нет.

Представитель Заказчика
Директор ТОО «ZIYATKER TURAN» Длимбетова Б. С.

Представитель Исполнителя
Директор ТОО «Юг Азия Сервис» Абильдаева Б.Н.